

Средство для фосфатирования PressurePro RM 48

Обезжиривание и фосфатирование за один рабочий процесс. Обеспечивает временную защиту от ржавчины и создает основу под покраску. Оставляет слой фосфатов железа от серого до голубого цвета.

pH 2
в виде концентрата



Свойства

- Эффективное обезжиривание и фосфатирование
- Оставляет голубовато-желтые следы фосфата железа
- Надежно предотвращает коррозию в течение нескольких дней
- Отличная адгезивная база под покраску
- Легко хранить и использовать
- значение pH в концентрате около 2
- Прозрачная бесцветная жидкость
- Содержит биологически разлагаемые ПАВ
- Быстрое отделение масла от воды в маслоотделителе (легкоразделимый тип = ASF).
- Не содержит NTA
- Без - ЛОС

Области применения

Металлообрабатывающая промышленность.	Обезжиривание и фосфатирование
Автосалоны и автосервис	Обезжиривание поверхностей, Обезжиривание и фосфатирование
	Обезжиривание и фосфатирование

Способы применения

- Аппарат высокого давления
- Установки для очистки деталей

Технические характеристики

	Единица упаковки	Артикул
20 л	1 шт.	6.295-219.0
200 л	1 шт.	6.295-410.0
1000 л	1 шт.	6.296-099.0

Применение

Аппарат высокого давления

- Установить необходимую дозировку и температуру на устройстве.
- Температура обработки 80-150°C.
- Значение pH номинальное 4,5 - 5. При необходимости изменить дозировку.
- Равномерно и быстро очищайте объект с верха к низу в перекрещивающихся слоях.
- Повторите процедуру до тех пор пока будет замечен результат фосфатирования в виде желтовато-голубого цвета поверхности
- Очистите поверхность с помощью АДВ чистой, горячей водой.

Установки для очистки деталей

- Смешайте в пропорциях
- Значение pH номинальное 4,5 - 5. При необходимости изменить дозировку.
- Используйте с очистителем деталей в необходимой дозировке
- поставьте температуру на 80°C
- Регулировка слоя достигается за счет времени реакции
- Очистите поверхность с помощью АДВ чистой, горячей водой.

Указания по применению

- Обеспечивает быстрое высыхание после обработки.
- Обязательно соблюдение норм сброса сточных вод
- Хранить в незамерзающем помещении.

Меры безопасности и предупреждения в соответствии с директивами ЕС.

- R406 Хранить в коррозионностойком контейнере со стойким внутренним покрытием.

Дополнительная информация

- Паспорт безопасности (MSDS)

Дозировка и расход

Состав	Методы очистки	Дозировка	Виды загрязнений	Расход
1000 мл	Аппарат высокого давления	0.5 – 1 %	средние	10 м²