Boden-Grundreiniger RM 533

Zur gründlichen Entfernung alter Pflegeschichten und hartnäckiger Verschmutzungen auf Stein, Linoleum, PVC. Optimales Glanzergebnis durch anschließende Verwendung von Kärcher Pflegeprodukten. Auch anwendbar bei normalen Verschmutzungen auf versiegeltem Parkett und Kork.
Hinweis: Nicht geeignet für unversiegelte Holzoberflächen.

Made in Germany

Eigenschaften

- Gründliche Reinigung
- Entfernt alte Pflegeschichten
- Entfernt hartnäckigen Schmutz
- Basis für neue Pflegeschicht
- Abgestimmt auf Geräte von Kärcher mit garantierter Materialverträglichkeit
- Der Flaschenkörper besteht zu 100 % aus recyceltem Kunststoff
- Made in Germany

Anwendungsgebiete

Steinböden
Linoleumböden
PVC-Böden

Verarbeitungsmöglichkeiten

- Manuell

Technische Daten

Gebindegrößen	Verpackungseinheit	Teilenummer
1 l	6 Stück	6.295-775.0

Wir beraten Sie gerne: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH * Friedrich-List-Straße 4 * 71364 Winnenden * Postfach 800 * Deutschland * Tel: (07195) 903-0 * Fax: (07195) 903-2980 * E-Mail: info@vertrieb.kaercher.com

Anwendung

Zur gründlichen Entfernung alter Pflegeschichten / hartnäckigem Schmutz

- Boden saugen.
- 100 ml/l Grundreiniger ins Wischwasser geben und mit Wischmopp gleichmäßig verteilen.
- Kurz einwirken, aber nicht auftrocknen lassen und 1- bis 2-mal mit klarem Wasser nachwischen.

Bei normalen Verschmutzungen

- Boden saugen.
- 100 ml Grundreiniger auf 5 l Wasser geben und Boden nebelfeucht wischen.

Verarbeitungshinweise

- Nicht geeignet für unversiegelte Holzoberflächen.

Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien

- Signalwort Achtung
- H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H319 Verursacht schwere Augenreizung.
- P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
- P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P234 Nur in Originalverpackung aufbewahren.
- P264 Nach Gebrauch Hände gründlich waschen.
- P280i Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P337 + P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P406 In korrosionsbeständigem Behälter/ Behälter mit korrosionsbeständiger Innenauskleidung aufbewahren.

Boden-Grundreiniger RM 533, 0.011-377.0, 2026-11-13

Wir beraten Sie gerne: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH * Friedrich-List-Straße 4 * 71364 Winnenden * Postfach 800 * Deutschland * Tel: (07195) 903-0 * Fax: (07195) 903-2980 * E-Mail: info@vertrieb.kaercher.com