PressurePro detergente activo, ácido RM 25

Limpiador base ácido para limpieza con alta presión para el ámbito sanitario y la industria alimentaria. Elimina sedimentaciones e incrustaciones de cal, óxido, depósitos cristalinos de cerveza y albúmina de la leche, además de grasas y albúminas.

Valor de pH 0.2
En concentrado

Made in Germany

NTA-free

Propiedades

- Detergente para limpiadoras de alta presión eficaz
- Disuelve la cal, el óxido, la grasa, las proteínas, la cerveza y la leche
- Respetuoso con los materiales
- Limpieza activa a cualquier temperatura
- Tensioactivos biodegradables según CEE 648/2004
- Rápida separación del aceite y el agua en el separador de aceite (de precipitación fácil = ASF, por sus siglas en alemán)
- Sin NTA

Lugares de aplicación

Agricultura	Limpieza de barriles, Sala de biberones
Limpieza de edificios	Zona sanitaria
Industria alimentaria	Camión cisterna para alimentos
Hoteles, gastronomía, catering	Zona sanitaria
Municipios	Zona sanitaria
Empresas de transporte y de autobuses	Camión cisterna para alimentos

Posibilidades de procesamiento

- Limpiadora de alta presión
- Equipos pulverizadores

Características técnicas

Tamaños de envase	Unidad de embalaje	Referencia
2.5 l	4 Unidad(es)	6.295-588.0
10 l	1 Unidad(es)	6.295-113.0
20 l	1 Unidad(es)	6.295-420.0
200 l	1 Unidad(es)	6.295-421.0

PressurePro detergente activo, ácido RM 25, 0.011-133.0, 2025-04-04

Aplicación

Limpiadora de alta presión
- Prepare la mezcla previa con agua limpia.
- Ajuste la dosificación y la temperatura en el equipo
- Temperatura de tratamiento: 1-80 °C.
- Limpie el objeto, trabaje en trayectorias solapadas.
- Deje que actúe el producto.
- Tiempo de actuación de 1-5 min, según el nivel de contaminación.
- Aclare la superficie muy bien con agua limpia.
- En el sector alimentario, enjuague bien con agua potable.

Equipo pulverizador
- Mezcle el producto con su correspondiente dosificación con agua limpia.
- Temperatura de tratamiento: 1-80 °C.
- Humedezca el objeto completamente con el producto.
- Deje que actúe el producto.
- Tiempo de actuación de 1-5 min, según el nivel de contaminación.
- Limpie el objeto.
- Aclare con agua limpia.
- En el sector alimentario, enjuague bien con agua potable.

Indicaciones de procesamiento

- En el ámbito alimentario, aclare a fondo con agua potable.
- Compruebe la compatibilidad con los materiales en lugares discretos.
- No deje que se seque la solución de limpieza.
- Aclare los equipos de agua caliente al menos 2 min con agua fría.
- Almacenamiento con protección contra heladas.
- Se recomienda alternar con detergentes y desinfectantes diferentes para evitar que se formen cepas bacterianas resistentes.

Avisos e indicaciones de precaución según las directivas de la CE

- Indicación de advertencia Peligro
- H290 Puede ser corrosiva para los metales
- H314 Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares
- P280 Usar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara.
- P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
- P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico.
- P303 + P361 + P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua [o ducharse].
- P405 Guardar bajo llave.
- P501a La eliminación del contenido o recipiente se debe realizar de acuerdo con la normativa local, regional, nacional o internacional.
- Z 20 Contiene but-2-in-1,4-diol. Puede provocar reacciones alérgicas.

Información adicional

- Hoja de datos de seguridad (MSDS)

Dosificación y rendimiento

Contenido	Tipo de limpieza	Aplicación previa	Dosificación	Suciedad	Rendimiento
1000 ml	Limpiadora de alta presión	1+3	0.5 – 10 %	medio	530 m²
1000 ml	Equipos pulverizadores		25 %	potente	44 m²

PressurePro detergente activo, ácido RM 25, 0.011-133.0, 2025-04-04