

Щелочное активное чистящее средство PressurePro RM 81

Высококонцентрированное универсальное активное чистящее средство, не повреждающее обрабатываемые поверхности. Удаляет сильные масляно-жировые и минеральные загрязнения. Подходит для мойки автомобилей, двигателей и тентов.

pH 12
в виде концентрата



Свойства

- Высокоэффективное средство для чистки высоким давлением
- Удаляет самые стойкие масляные, жировые, сажевые и белковые загрязнения
- Эффективность очистки при любых температурах.
- Деликатен к обрабатываемым материалам.
- Придает приятный свежий запах
- Поверхностно-активные вещества (ПАВ) являются биоразлагаемыми, в соответствии с ЕЕС 648/2004.
- Быстрое отделение масла от воды в маслоотделителе (легкоразделимый тип = ASF).
- Не содержит NTA
- Не содержит фосфатов
- Не содержит силикон

Способы применения

- Аппарат высокого давления
- Распылительные установки

Области применения

Сельское хозяйство.	Транспорт и транспортное оборудование
Автосалоны и автосервис	Мойка кузова автомобиля/двигателя, Очистка деталей
Строительство	Транспорт и транспортное оборудование
Промышленность.	Обезжиривание поверхностей
Коммунальное хозяйство	Мойка кузова автомобиля/двигателя
Компании по грузоперевозкам и автобусные перевозчики.	Чистка тентов, Мойка кузова автомобиля/двигателя
Пищевые производства	Очистка полов и поверхностей

Технические характеристики

	Единица упаковки	Артикул
2,5 л	4 шт.	6.295-555.0
10 л	1 шт.	6.295-556.0
20 л	1 шт.	6.295-557.0
200 л	1 шт.	6.295-558.0
1000 л	1 шт.	6.295-559.0

Применение

Аппарат высокого давления

- Смешать в необходимой пропорции с чистой водой.
- Установить необходимую дозировку и температуру на устройстве.
- Очищать объект, обрабатывая поверхность перекрывающимися дорожками.
- Тщательно промыть поверхность чистой водой.
- В пищевой промышленности тщательно промойте питьевой водой.

В разбрызгивателях

- Смешайте средство с чистой водой в необходимой пропорции.
- Нанесите средство на всю поверхность объекта.
- Дать раствору подействовать.
- Время воздействия 1-5 мин, в зависимости от степени загрязнения.
- Тщательно промыть поверхность чистой водой.
- В пищевой промышленности тщательно промойте питьевой водой.

Указания по применению

- При использовании в пищевой промышленности тщательно промойте питьевой водой.
- Проверить на незаметном участке на совместимость с материалом.
- Не допускать высыхания моющего средства.
- Хранить в незамерзающем помещении.

Меры безопасности и предупреждения в соответствии с директивами ЕС.

- P264 После работы тщательно вымыть

Дополнительная информация

- Паспорт безопасности (MSDS)

Дозировка и расход

Состав	Методы очистки	Предварительное разбавление	Дозировка	Виды загрязнений	Расход
1000 мл	Аппарат высокого давления	1+3	1 – 5 %	средние	260 м²
1000 мл	Распылительные установки		5 – 25 %	сильные	220 м²