



Очиститель солнечных батарей RM 99

Для чистки солнечных батарей. Чистящее средство RM 99 не нужно смывать. Растворяет кальций. Отличный эффект очистки при всех типах жесткости воды. Сертификат от DLG (German Agriculture society). Удаляет даже стойкие загрязнения (птичий помет, пыльцу, сажу и пыль, жирные пятна). Предварительное разбавление : 1 : 3 Продуктивность 5 - 10 ml : m2 или 10l: до 1850 m2pH : 9

pH 9
в виде концентрата



Свойства

- Победитель Pulire Innovation Award 2013
- Для удаления стойких и жирных загрязнений
- Удаление известкового налёта при любом уровне жесткости воды, даже без использования системы по смягчению воды
- Высыхание очищенных поверхностей без образования полос и разводов
- Снижает последующие загрязнения
- Не повреждает солнечные и фотоэлектрические батареи, а также стеклянные и пластиковые покрытия, анодированные и обычные алюминиевые профили
- Деликатная обработка поверхности благодаря скользящим чистящим щеткам
- Протестировано в DLG (Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft e.V.)
- Очень эффективный
- Безвредный слив в городскую канализацию
- Простота биоразложения (в соответствии с директивой OECD)

Способы применения

- Аппарат высокого давления

Области применения

Сельское хозяйство.	Солнечные и фотоэлектрические системы
Клининг	Солнечные и фотоэлектрические системы
Промышленность.	Солнечные и фотоэлектрические системы

Технические характеристики

		Артикул
10 л		6.295-798.0
20 л		6.295-799.0

Применение

Аппарат высокого давления

- Смешайте первичную смесь.
- Налейте раствор в устройство для очистки.
- Установите дозировку и температуру на устройстве (температура поверхности макс. 40 °C).
- Применяйте чистящий раствор с принадлежностями, соответствующими к очищаемой поверхности, проведите очистку поверхности сверху донизу.
- Смывание чистой водой не требуется.

Указания по применению

- Не наносить на нагретые поверхности.
- Не смешивать с другими чистящими средствами / химическими веществами.
- Хранить в незамерзающем помещении.
- Рекомендуемая температура хранения и транспортировки: от 0 °C до 30 °C.

Меры безопасности и предупреждения в соответствии с директивами ЕС.

- P264 После работы тщательно вымыть

Дополнительная информация

- Паспорт безопасности (MSDS)

Дозировка и расход

Состав	Методы очистки	Предварительное разбавление	Дозировка	Виды загрязнений	Расход
1000 мл	Аппарат высокого давления	1+3	0.5 – 1 %	Средней интенсивности	50 – 180 м²