

Гель для чистки фасадов PressurePro RM 43

Высокоэффективное средство для чистки фасадов гелеобразной структуры. Удаляет масляно-жировые, сажевые и атмосферные загрязнения. Подходит для чистки фасадов из камня, клинкера, штукатурки, пластика, дерева и стекла.

pH 14
в виде концентрата



Свойства

- Высокоэффективное средство для чистки высоким давлением
- Удаляет самые стойкие масляные, жировые, сажевые и белковые загрязнения
- Идеально подходит для очистки фасадов, плакированного камня, грубой штукатурки, пластика, дерева и стекла.
- Очень хорошие адгезивные свойства, даже на вертикальных поверхностях, за счет гелевой формулы.
- Деликатен к обрабатываемым материалам.
- Поверхностно-активные вещества (ПАВ) являются биоразлагаемыми, в соответствии с ЕЕС 648/2004.
- Не содержит NTA

Способы применения

- Аппарат высокого давления
- Распылительные установки

Области применения

Строительство	Очистка фасадов.
Клининг	Очистка фасадов.
Коммунальное хозяйство	Очистка фасадов.

Технические характеристики

	Единица упаковки	Артикул
20 л	1 шт.	6.295-447.0

Применение

Аппарат высокого давления

- Установить необходимую дозировку и температуру на устройстве.
- Применять при низком давлении.
- Дать раствору подействовать.
- Дать средству подействовать 5-10 мин (в зависимости от загрязненности).
- Тщательно промыть поверхность чистой водой.

В разбрызгивателях

- Смешайте средство с чистой водой в необходимой пропорции.
- Нанесите средство на всю поверхность объекта.
- Дать раствору подействовать.
- Дать средству подействовать 5-10 мин (в зависимости от загрязненности).
- Тщательно промыть поверхность чистой водой.

Указания по применению

- Проверить на незаметном участке на совместимость с материалом.
- Не допускать высыхания моющего средства.
- Не оставлять более чем на 10 минут на алюминиевой поверхности.

Меры безопасности и предупреждения в соответствии с директивами ЕС.

- R310 Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-специалисту/
- P501a Утилизировать содержимое / тару в соответствии с местными / региональными / национальными / международными предписаниями.



Дозировка и расход

Состав	Методы очистки	Дозировка	Расход
1000 г	Аппарат высокого давления	6 %	44 м²
1000 г	Распылительные установки	6 – 8 %	185 м²