



Средство для устранения жировых и белковых загрязнений RM 731

RM 731 удаляет самые стойкие масляные, жировые, сажевые и белковые загрязнения на полу, рабочих поверхностях, устройствах и др. (особенно подходит для заводов пищевой промышленности). Легкое в применении, совместимое с обрабатываемыми материалами. Смывается, не оставляя следов. pH - 13,1 • Дозировка: RM 731 ASF - 1-6% При сильном загрязнении дозировка может быть увеличена

pH 13
в виде концентрата



Свойства

- Высокоэффективное средство для чистки высоким давлением
- Удаляет самые стойкие масляные, жировые, сажевые и белковые загрязнения
- Подходит для очистки поверхностей из нержавеющей стали или из керамики
- Эффективность очистки при любых температурах.
- Смывается без остатка
- Поверхностно-активные вещества (ПАВ) являются биоразлагаемыми, в соответствии с ЕЕС 648/2004.
- Быстрое отделение масла от воды в маслоотделителе (легкоразделимый тип = ASF).
- Не содержит NTA

Способы применения

- Аппарат высокого давления
- Распылительные установки
- вручную

Области применения

Сельское хозяйство.	Уборка на молочных кухнях
Пищевые производства	Очистка поверхностей
Гостиницы, рестораны, кейтеринг	Очистка поверхностей
Розничная торговля	Очистка поверхностей

Технические характеристики

	Единица упаковки	Артикул
5 л	1 шт.	6.295-402.0

Применение

Аппарат высокого давления

- Установить необходимую дозировку и температуру на устройстве.
- Проведите очистку объекта.
- Дать раствору подействовать.
- Время реакции макс. 1 мин.
- Промойте чистой водой.
- В пищевой промышленности тщательно промойте пищевой водой.

В разбрызгивателях

- Смешайте средство с чистой водой в необходимой пропорции.
- Нанесите средство на всю поверхность объекта.
- Дать раствору подействовать.
- Время реакции макс. 1 мин.
- Промойте чистой водой.
- В пищевой промышленности тщательно промойте пищевой водой.

вручную

- Смешайте средство с чистой водой в необходимой пропорции.
- Проведите очистку объекта.
- Промойте чистой водой.
- В пищевой промышленности тщательно промойте пищевой водой.

Указания по применению

- При использовании в пищевой промышленности тщательно промойте пищевой водой.
- Не допускать высыхания моющего средства.
- Не распылять на горячие поверхности.
- Не превышайте рекомендуемую дозу.

Меры безопасности и предупреждения в соответствии с директивами ЕС.

- P310 Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-специалисту/
- P501a Утилизировать содержимое / тару в соответствии с местными / региональными / национальными / международными предписаниями.

Дополнительная информация

- Паспорт безопасности (MSDS)



Дозировка и расход

Состав	Методы очистки	Дозировка	Виды загрязнений	Расход
1000 мл	Аппарат высокого давления	1 – 6 %	сильные	67 м²
1000 мл	Распылительные установки	1 – 6 %	средние	1110 м²
1000 мл	вручную	1 – 6 %	средние	250 м²