

PressurePro čistič povrchov, kyslý RM 93 Agri

Kyslý čistič povrchov pre dojárne, mliečne komory a stajne. Odstraňuje najzažratejšie povlaky, ako je vodný kameň, minerály a hrdza. Inhibítory korózie zabránia poškodeniu zariadenia maštale

Hodnota pH 1
Koncentrát



Vlastnosti

- Odstraňuje najodolnejšie anorganické usadeniny vodného kameňa, hrdze, minerálov a mliečného kameňa
- Plne biologicky odbúrateľný
- Veľmi dobrá znášanlivosť materiálu, nenarúša povrchy z ocele, plastu, ušľachtilej ocele a dlažbu
- Žiadny negatívny vplyv na hnojný kanál a zariadenia na bioplyn

Možnosti nanášania

- Vysokotlakové čističe

Oblasti aplikácie

Polnohospodárstvo	Stajne, miesta určené na dojenie, mliečne komory
Priemysel	Čistenie podlahy a povrchov, Sanitárna oblasť

Technické informácie

Veľkosti balenia	Jednotka balenia	Objednávacie číslo
10 l	1 Kus(y)	6.295-658.0

Použitie

Vysokotlakové čističe

- Naneste rovnomerne s penovacím pracovným nadstavcom s nádobou alebo pomocou penovacej trysky
- Nechajte pôsobiť 10 - 30 minút, ale nenechajte zaschnúť
- Následne opláchnite vysokotlakovým prúdom.
- Pri nepoddajnom znečistení nechajte pôsobiť koncentrovaný čistiaci prostriedok priamo na nečistotu 10 min
- Pri nepoddajných nečistotách procedúru opakujte



Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES

- H290 Môže byť korozívna pre kovy.
- H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
- P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
- P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
- P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/ lekára.
- P303 + P361 + P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou [alebo sprchou].
- P405 Uchovávajte uzamknuté.
- P501a Zneškodnenie obsahu/obalu v súlade s miestnymi/oblastnými/národnými/ medzinárodnými nariadeniami.

Dávkovanie a výdatnosť

Objem	Druh čistenia	Dávkovanie	Znečistenia	Výdatnosť
1000 ml	Vysokotlakové čističe	1 – 3 %	silné	100 m ²