


Univerzálny čistič, bez tenzidov RM 770

Univerzálny čistič bez povrchovo aktívnych látok na všetky textilné, pružné a tvrdé podlahy. Účinne rozpúšťa olej, masť a nečistoty na minerálnej báze, výrazne znižuje opätovné zašpinenie.

Hodnota pH 9
Koncentrát



Vlastnosti

- Silný univerzálny čistič bez tenzidov na občasné čistenie
- Rozpúšťa nečistoty spôsobené olejom, masť a minerálmi
- Vhodný na všetky textilné, elastické a tvrdé krytiny ako aj stropy a steny
- Spomaľuje opätovné znečistenie
- Neobsahuje tenzidy, rozpúšťadlá a enzýmy
- Nepenivé zloženie
- Šetrný k materiálom
- Neobsahuje NTA

Možnosti nanášania

- Stroje na nástrék a extrakciu (tepovače)
- Jednokotúčové stroje
- ručne
- Stroje na nástrék
- Umývacie automaty

Oblasť aplikácie

Autodiálne	Čistenie áut
Upratovanie budov	Textilné povrchy, Čistenie povrchov
Nemocnice, ústavy, lekárske ambulancie	Čistenie povrchov
Hotely, gastronómia, catering	Textilné povrchy
Obce	Čistenie podlahy, Textilné povrchy
Maloobchod	Textilné povrchy, Čistenie podlahy

Technické informácie

Veľkosť balenia	Jednotka balenia	Objednávacie číslo
1 l	12 Kus(y)	6.295-489.0

Použitie

Stroj na nástrek a extrakciu

- Produkt zmiešajte s príslušnou dávkou a vodou.
- Textilné krytiny vyčistíte v prekrývajúcich sa pásoch jedнокrokovou metódou (nastriekať/odsať v jednom pracovnom kroku) alebo dvojkrokovou metódou (nastriekať/nechať pôsobiť a následne odsať).
- Vyčistený povrch opláchnite strojom s čistou vodou.

Jednokotúčový stroj

- Povysávajte textilný povrch.
- Produkt zmiešajte s príslušnou dávkou a vodou.
- Pri strojoch s integrovanou nádržou na čistiaci prostriedok doplňte nerozriedený produkt.
- Textilný povrch rovnomerne nastriekajte s čistiacim roztokom
- Následne zapracujte so systémom kief a padov.
- Nechajte objekt úplne vyschnúť.

Stroj na nástrek

- Produkt zmiešajte s príslušnou dávkou a vodou.
- Celý objekt postriekajte s produktom
- Nechajte pôsobiť.
- Doba pôsobenia 5-10 min, podľa stupňa znečistenia
- Vyčistíte manuálne s hubou alebo kefou.
- Opláchnite čistou vodou.

ručne

- Produkt zmiešajte s príslušnou dávkou a vodou.
- Vyčistíte manuálne s hubou alebo kefou.
- Opláchnite čistou vodou.

Spôsob aplikácie

- Na nenápadnom mieste otestujte znášanlivosť materiálu.
- Zabezpečte dobré vetranie miestnosti.
- Skladujte chránene pred mrazom.

Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES

- EUH 210 Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov.

Ďalšie informačné podklady

- Karta bezpečnostných údajov (MSDS)

Dávkovanie a výdatnosť

Objem	Druh čistenia	Dávkovanie	Znečistenia	Výdatnosť
1000 ml	Stroje na nástrek	5 - 50 %	mierne	220 m ²
1000 ml	ručne	0.25 - 10 %	stredné	50 m ²
1000 ml	Stroje na nástrek a extrakciu (tepovače)	12.5 %	silné	24 m ²
1000 ml	Jednokotúčové stroje	5 - 12 %	silné	20 m ²