



Гарячий віск PressurePro RM 41

Засіб для консервації та догляду з високим вмістом карнаубського воску.

pH 5

У вигляді концентрату



Властивості

- Створює дзеркальний блиск.
- Можна використовувати з водою будь-якої якості.
- Запобігає повторному забрудненню
- Поверхнево-активні речовини біологічно розкладаються відповідно, до ЕЕС 648/2004.
- Не містить NTA.

Способи застосування

- Апарати високого тиску
- вручну

Область застосування

Сільське господарство.	Транспорт і транспортне обладнання
Автосалон і автомайстерня.	Консервація автомобілів
Будівництво	Консервація обладнання
Муніципальні служби	Консервація автомобілів
Компанії з вантажоперевезень і автобусні перевізники.	Консервація автомобілів

Технічні дані

	Одиниця упаковки	Артикул
10 л	1 шт.	6.295-153.0

Гарячий віск PressurePro RM 41, 0.011-048.0, 2026-10-02

Використання

Апарати високого тиску

- Попередньо очистити об'єкт і ретельно промити чистою водою.
- Змішати в необхідній пропорції з чистою водою.
- Встановити необхідне дозування і температуру на пристрої.
- Нанесіть засіб на всю поверхню об'єкта.
- Ретельно промити поверхню чистою водою

вручну

- Попередньо очистити об'єкт і ретельно промити чистою водою.
- Змішайте засіб з чистою водою у необхідній пропорції.



Вказівки до застосування

- Застосовувати тільки на чистих, ретельно промитих поверхнях.
- Зберігати в місці, захищеному від морозу.

Заходи безпеки та попередження відповідно до директив ЄС.

- P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТІ З ОЧИМА: Впродовж кількох хвилин обережно промивати водою. Наявні контактні лінзи по можливості зняти. Промити далі.
- P310 Негайно зателефонувати у ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР ОТРУЙНИХ РЕЧОВИН / лікаря.
- P362+P364 Зняти забруднений одяг та випрати його перед тим, як одягти знову.

Додаткова інформація

- Паспорт безпеки (MSDS)

Дозування

Склад	Методи очищення	Попереднє розведення	Дозування	Витрата
1000 мл	Апарати високого тиску	1+3	1 – 2 %	260 м²
1000 мл	вручну		1 – 2 %	250 м²