

Засіб для зняття вапняного нальоту RM 101 ASF

Засіб для швидкого для швидкого видалення вапняного нальоту на основі соляної кислоти. Швидко видаляє найстійкіший наліт та забезпечує довготривалий захист від корозії. Ідеально підходить для очищення нагрівальної котушки апаратів високого тиску

pH 0

У вигляді концентрату



Властивості

- Засіб для сервісу - зняття кальцієвих відкладень з нагрівальної спіралі
- Надійно усуває стійкі вапняні відкладення.
- Швидкодіючий засіб
- Швидке відокремлення мастила від води в масловідділювачі (легкороздільний тип = ASF)
- Не містить NTA.

Область застосування

Сільське господарство	Транспорт і транспортне обладнання
Автосалон і автомайстерня.	Миття кузова автомобіля/двигуна
Будівництво	Транспорт і транспортне обладнання
Металообробна промисловість	Знежирення і фосфатування
Промисловість	Знежирення поверхонь
Муніципальні служби	Миття кузова автомобіля/двигуна
Компанії з вантажоперевезень і автобусні перевізники.	Миття кузова автомобіля/двигуна
Захист обладнання	Видалення вапняних відкладень і догляд за компонентами, що проводять гарячу воду.

Способи застосування

- Апарати високого тиску

Технічні дані

	Одиниця упаковки	Артикул
5 л	1 шт.	6.295-398.0

Використання

Апарати високого тиску

- Змішайте засіб з чистою водою у необхідній пропорції.
- Встановіть температуру на апараті
- Робоча температура 1-40°C.
- Здійсніть забір розчину через патрубок і проженіть його через апарат у режимі циркуляції (для цього від'єднайте пістолет).
- Час реакції 10-15 хвилин, в залежності від ступеня забруднення.
- Після цього промийте апарат водою і нейтралізуйте залишки кислоти за допомогою лужного засобу для чищення.

Вказівки до застосування

- Використовуйте тільки в режимі циркуляції.
- Забезпечити хорошу вентиляцію
- Дотримуйтесь запобіжних заходів під час роботи з їдкими речовинами

Заходи безпеки та попередження відповідно до директив ЄС.

- R305 + R351 + R338 ПРИ КОНТАКТІ З ОЧИМА: Впродовж кількох хвилин обережно промивати водою. Наявні контактні лінзи по можливості зняти. Промити далі.
- R310 Негайно зателефонувати у ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР ОТРУЙНИХ РЕЧОВИН / лікарю.
- R303 + R361 + R353 ПРИ КОНТАКТІ ЗІ ШКІРОЮ (або волоссям): Негайно зняти усі забруднені, зволожені предмети одягу. Шкіру змити водою/прийняти душ.

Додаткова інформація

- Паспорт безпеки (MSDS)

Дозування

Склад	Методи очищення	Дозування	Види забруднення	Витрата
1000 мл	Зняття кальцієвих відкладень з нагрівальної спіралі	10 %	Стійкі	1 нагр. змійовик