



Лужний порошковий засіб для очищення деталей RM 63

Засіб, який видаляє найстійкіші забруднення, такі як: жирові, масляні плями, фарби та кіптява. Застосовується для очищення деталей, нечутливих до лугів, наприклад, двигуни, коробки передач, невеликі металеві, леварні вироби тощо.

pH 13.2

У вигляді концентрату



Властивості

- Високоєфективний засіб для очищення деталей. Хороший знежирувач
- Розчиняє масляно-жирові забруднення та плями іржі
- Порошкоподібний продукт
- Формула з низьким піноутворенням
- Швидкодіючий засіб
- Швидке відокремлення мастила від води в масловідділювачі (легкороздільний тип = ASF)
- Не містить NTA.
- Не містить нітрів
- Не містить розчинників

Способи застосування

- Апарат для очищення деталей

Область застосування

Автосалон і автомайстерня.	Очищення деталей
Промисловість.	Очищення деталей

Технічні дані

	Одиниця упаковки	Артикул
20 кг	1 шт.	6.295-255.0

Використання

Апарат для очищення деталей

- Змішати в необхідній пропорції з чистою водою.
- Залийте продукт в апарат для очищення деталей у відповідному дозуванні.
- Встановіть температуру та час очистки на апараті.
- Робоча температура 40-90°C
- Час контакту 1-5 хвилин, залежно від ступеня забруднення.
- Промийте чистою водою.

Вказівки до застосування

- Ретельно промийте гарячою водою перед подальшою обробкою (фарбування, цинкування, т.п.)
- Не обробляти засобом поверхні, чутливі до лугів.
- Зберігати в сухому місці.

Заходи безпеки та попередження відповідно до директив ЄС.

- R305 + R351 + R338 ПРИ КОНТАКТІ З ОЧИМА: Впродовж кількох хвилин обережно промивати водою. Наявні контактні лінзи по можливості зняти. Промити далі.
- R310 Негайно зателефонувати у ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР ОТРУЙНИХ РЕЧОВИН / лікарю.
- R303 + R361 + R353 ПРИ КОНТАКТІ ЗІ ШКІРОЮ (або волоссям): Негайно зняти усі забруднені, зволожені предмети одягу. Шкіру змити водою/прийняти душ.

Додаткова інформація

- Паспорт безпеки (MSDS)

Дозування

Склад	Методи очищення	Дозування	Види забруднення	Витрата
1 кг	Апарат для очищення деталей	5 %	Стійкі	20 л