

Засіб для усунення жирових та білкових забруднень RM 731

RM 731 видаляє найстійкіші масляні, жирові, сажові і білкові забруднення на підлозі, робочих поверхнях, пристроях та ін. (особливо підходить для заводів харчової промисловості). Легкий у застосуванні, сумісний з оброблюваними матеріалами. Змивається, не залишаючи слідів. pH-13,1 • Дозування: RM 731 ASF - 1-6% При сильному забрудненні дозування може бути збільшене

pH 13

У вигляді концентрату



Властивості

- Високоєфективний засіб для чищення високим тиском
- Ефективно розщеплює важкі забруднення, зокрема мастила, жири та мінеральні відкладення.
- Підходить для очищення поверхонь з нержавіючої сталі чи з кераміки
- Ефективність очищення за будь-яких температур.
- Не залишає слідів
- Поверхнево-активні речовини біологічно розкладаються відповідно, до ЕЕС 648/2004.
- Швидке відокремлення мастила від води в маслорозділювачі (легкороздільний тип = ASF)
- Не містить NTA.

Способи застосування

- Апарати високого тиску
- Розпилювальні установки
- вручну

Область застосування

Сільське господарство.	Прибирання на молочних кухнях
Харчова промисловість	Очищення поверхонь
Готелі, ресторани	Очищення поверхонь
Роздрібна торгівля	Очищення поверхонь

Технічні дані

	Одиниця упаковки	Артикул
5 л	1 шт.	6.295-402.0

Використання

Апарати високого тиску

- Встановити необхідне дозування і температуру на пристрої.
- Очистити об'єкт.
- Дати розчину подіяти.
- Час реакції макс. 1 хв.
- Промийте чистою водою.
- При застосуванні в харчовій промисловості, ретельно промити питною водою.

Розпилювач

- Змішайте засіб з чистою водою у необхідній пропорції.
- Нанесіть засіб на всю поверхню об'єкта.
- Дати розчину подіяти.
- Час реакції макс. 1 хв.
- Промийте чистою водою.
- При застосуванні в харчовій промисловості, ретельно промити питною водою.

вручну

- Змішайте засіб з чистою водою у необхідній пропорції.
- Очистити об'єкт.
- Промийте чистою водою.
- При застосуванні в харчовій промисловості, ретельно промити питною водою.

Вказівки до застосування

- При використанні в харчовій промисловості ретельно промийте питною водою.
- Не дайте миючому засобу висохнути.
- Не розпиляти на гарячі поверхні.
- Не перевищуйте рекомендовану дозу.

Заходи безпеки та попередження відповідно до директив ЄС.

- R305 + R351 + R338 ПРИ КОНТАКТІ З ОЧИМА: Впродовж кількох хвилин обережно промивати водою. Наявні контактні лінії по можливості зняти. Промити далі.
- R310 Негайно зателефонувати у ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР ОТРУЙНИХ РЕЧОВИН / лікарю.
- R303 + R361 + R353 ПРИ КОНТАКТІ ЗІ ШКІРОЮ (або волоссям): Негайно зняти усі забруднені, зволожені предмети одягу. Шкіру змити водою/прийняти душ.

Додаткова інформація

- Паспорт безпеки (MSDS)



Дозування

Склад	Методи очищення	Дозування	Види забруднення	Витрата
1000 мл	Апарати високого тиску	1 – 6 %	Стійкі	67 м²
1000 мл	Розпилювальні установки	1 – 6 %	Середні	1110 м²
1000 мл	вручну	1 – 6 %	Середні	250 м²