

Нейтральний активний засіб для чищення PressurePro RM 55

Універсальний активний засіб для чищення високим тиском, призначений для видалення масляно-жирових та атмосферних забруднень, а також слідів комах з фасадів та інших чутливих поверхонь.

pH 10

У вигляді концентрату



Властивості

- Видаляє олійно-жирові та мінеральні забруднення
- Відмінні чистячі властивості, особливо при використанні з холодною водою
- Делікатний до матеріалів.
- Приємний, свіжий аромат.
- Поверхнево-активні речовини біологічно розкладаються відповідно, до ЕЕС 648/2004.
- Швидке відокремлення мастила від води в масловідділювачі (легкороздільний тип = ASF)
- Не містить NTA.
- Не містить силікону

Способи застосування

- Апарати високого тиску
- Розпилювальні установки
- вручну

Область застосування

Сільське господарство.	Транспорт і транспортне обладнання
Автосалон і автомайстерня.	Миття кузова автомобіля/двигуна, Очищення деталей
Будівництво	Транспорт і транспортне обладнання, Очищення фасадів.
Клінінг	Текстильні поверхні, Очищення фасадів.
Муніципальні служби	Миття кузова автомобіля/двигуна, Очищення фасадів.
Компанії з вантажоперевезень і автобусні перевізники.	Миття кузова автомобіля/двигуна

Технічні дані

	Одиниця упаковки	Артикул
2.5 л	4 шт.	6.295-579.0
10 л	1 шт.	6.295-090.0
20 л	1 шт.	6.295-411.0
1000 л	1 шт.	6.296-028.0

Використання

Апарати високого тиску

- Встановити необхідне дозування і температуру на пристрої.
- Температура обробки 1-80 ° C
- Очищати об'єкт, обробляючи поверхню перекриваються доріжками.
- Ретельно промити поверхню чистою водою

Розпилювач

- Змішайте засіб з чистою водою у необхідній пропорції.
- Нанесіть засіб на всю поверхню об'єкта.
- Дати розчину подіяти.
- Час контакту 1-5 хвилин, залежно від ступеня забруднення.
- Промийте чистою водою.

вручну

- Змішайте засіб з чистою водою у необхідній пропорції.
- Очистіть об'єкт.
- Промийте чистою водою.

Вказівки до застосування

- Зберігати в місці, захищеному від морозу.

Заходи безпеки та попередження відповідно до директив ЄС.

- EUN 210 Паспорт безпеки надається за запитом

Додаткова інформація

- Паспорт безпеки (MSDS)



Дозування

Склад	Методи очищення	Дозування	Види забруднення	Витрата
1000 мл	Апарати високого тиску	0.5 – 8 %	Легкі	130 м²
1000 мл	Розпилювальні установки	10 %	Середні	110 м²
1000 мл	вручну	2 %	Середні	125 м²