

Дисперсія для догляду RM 784

Первинне очищення



⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Це тільки коротке керівництво! Перед застосуванням засобу для чищення необхідно ознайомитися з інструкцією по застосуванню продукту і виконувати вказівки по безпеці, розміщені на етикетці продукту. Дотримуватися інструкції по дозуванню, вказаної на етикетці продукту.
При недотриманні вказівок по техніці безпеки існує небезпека пошкодження об'єкту, що очищається, а також небезпека для довкілля, користувача та інших людей.

Підготовка

1

A



B



C



A

Провести основне очищення підлогового покриття, перевірити значення рН. Номінальне значення: 7 - 8.5.

B

Заклеїти поверхні, які не вимагають обробки. Підготувати робочі матеріали.

C

Обережно нахилити ємність перед застосуванням, не трясати.

Покриття

2

A



B



C



A

Нанести продукт в нерозбавленому вигляді (прибл. 20-40 мл/м², залежно від типу підлогового покриття) на підлогу. Працювати на ділянках, розміри яких не перевищують 10 м².

B

Тонким шаром швидко розподілити дисперсію для догляду по з'єднаних нахлестом частинах покриття у напрямі дверей.

C

Дати нанесеній захисній плівці повністю висохнути, не наступати на поверхню (прибл. 30 хвилин, залежно від температури повітря і вологості в приміщенні).

D

Після повного висихання слід нанести другий шар. Залежно від типу підлогового покриття (бл. 15 - 25 мл/м²).


Твердіння

3

A



B



A

При необхідності слід встановити вентилятор. Час висихання без застосування вентилятора складає приблизно 3 години.

B

Покриття стає придатним для ходьби через 3 години.
Здатність витримувати навантаження досягається через 24 години.
Повне твердіння настає через 14 днів.

Вказівка
Час висихання залежить від температури повітря і вологості в приміщенні.

Полірування (опція)

4


A

A За бажання, підлогове покриття з нанесеним засобом можна відполірувати після його затвердіння.

Після роботи слід відразу очистити приладдя.

Дисперсія для догляду RM 784

Метод Спрею-очищувача



⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Це тільки коротке керівництво! Перед застосуванням засобу для чищення необхідно ознайомитися з інструкцією по застосуванню продукту і виконувати вказівки по безпеці, розміщені на етикетці продукту. Дотримуватися інструкції по дозуванню, вказаної на етикетці продукту. При недотриманні вказівок по техніці безпеки існує небезпека пошкодження об'єкту, що очищається, а також небезпека для довкілля, користувача та інших людей.

Підготовка

1

A



B



C



- A Підготувати робочі матеріали. Підлогу необхідно очистити від забруднень, перевірити значення рН. Задане значення: 7 - 8.5.
- B Обережно нахилити ємність перед застосуванням, не трясати.
- C Розвести дисперсію для догляду до бажаної сили санування (бл. 20-30%). Підготувати полірувальну машину (біла накладка).

Нанесення засобу для догляду

2

A



B



- A Загвинтити і накачати балон розпилювача.
- B Нанести рівномірно тонким шаром засіб для догляду на поверхню для санування.

Полірування

3

A



- A Покриття підлоги **полірувати безпосередньо після розпилення** до досягнення рівномірної поверхні існуючої плівки.

Після роботи слід відразу очистити приладдя.


Дисперсія для догляду RM 784

Оновлення протиранням




⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Це тільки коротке керівництво! Перед застосуванням засобу для чищення необхідно ознайомитися з інструкцією по застосуванню продукту і виконувати вказівки по безпеці, розміщені на етикетці продукту. Дотримуватися інструкції по дозуванню, вказаної на етикетці продукту.
При недотриманні вказівок по техніці безпеки існує небезпека пошкодження об'єкту, що очищається, а також небезпека для довкілля, користувача та інших людей.

Підготовка




- A Підготувати робочі матеріали. Підлогу необхідно очистити від забруднень, перевірити значення pH. Задане значення: 7 - 8.5.
- B Обережно нахилити ємність перед застосуванням, не трясати.
- C Розвести дисперсію для догляду до бажаної сили санування (бл. 30-50 %).

Догляд за покриттям



- A Додати розчин засобу для догляду на поверхню для санування. При потребі натерти сусідні покриття. Додати розчин засобу для догляду на поверхню для санування.
- B Тонким шаром швидко розподілити дисперсію для догляду по з'єднаних нахлестом частинах, також на існуючій плівці.
- C Дати нанесеній захисній плівці повністю висохнути, не наступати на поверхню (прибл. 20 хвилин, залежно від температури повітря і вологості в приміщенні). При потребі нанести ще один шар.

Твердіння



- A При необхідності слід встановити вентилятор. Час висихання без застосування вентилятора складає приблизно 3 години.
- B Покриття стає придатним для ходьби через 3 години.
Здатність витримувати навантаження досягається через 24 години.
Повне твердіння настає через 14 днів.

Вказівка
Час висихання залежить від температури повітря і вологості в приміщенні.

Полірування (опція)

4

A

- A За бажання, підлогове покриття з нанесеним засобом можна відполірувати після його затвердіння, щоб вирівняти існуюче покриття з новим.

Після роботи слід відразу очистити приладдя.

Дисперсія для догляду RM 784

Засіб для догляду для відновлення шару плівки



⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Це тільки коротке керівництво! Перед застосуванням засобу для чищення необхідно ознайомитися з інструкцією по застосуванню продукту і виконувати вказівки по безпеці, розміщені на етикетці продукту. Дотримуватися інструкції по дозуванню, вказаної на етикетці продукту. При недотриманні вказівок по техніці безпеки існує небезпека пошкодження об'єкту, що очищається, а також небезпека для довкілля, користувача та інших людей.

Підготовка

1

- | | | | |
|--|--|---|---|
| A
 | B
 | C
 | A Підготувати робочі матеріали. Підлогове покриття необхідно очистити від забруднень.
B Обережно нахилити ємність перед застосуванням, не трясти.
C Розвести дисперсію для догляду залежно від бажаного ступеня відновлення плівки для догляду (бл. 1-3%). |
|--|--|---|---|

Догляд за покриттям

2

- | | | | |
|---|---|--|--|
| A
 | B
 | C
 | A Занурити швабру.
B Викрутити швабру.
C Чищення і догляд за підлоговим покриттям.

Вказівка
Дисперсія для догляду утворює шар. |
|---|---|--|--|

Сушіння

3

- | | |
|---|---|
| A
 | A Просушити поверхню. Не заходити на поверхню, що висихає.

Після роботи слід відразу очистити приладдя. |
|---|---|