

KÄRCHER

makes a difference

REQUISITOS PARA VALIDAR LA GARANTÍA


Estimado distribuidor,

Por favor, verifique los siguientes requisitos para validar la garantía de forma adecuada.




Solicitar factura de compra

Todas las máquinas tienen 6 meses de garantía.
Únicamente se puede validar con la factura de compra original que deberá adjuntarse escaneada.



Solicitar sistema de proyección (pistola, manguera, lanzas)

El equipo debe estar en perfectas condiciones y no haber sido intervenido por terceros.
Además, debe presentarse con todos sus accesorios originales.



Debe contar con el cable y enchufe original

De no ser así o presentar roturas en el mismo, no puede considerarse en garantía.

IMPORTANTE: Aunque se reúnan todos estos requisitos, el servicio técnico especializado es el que debe determinar finalmente si la máquina está cubierta por la garantía o no.

NOTA: Recuerde enviar formulario y factura al mail: garantias@ar.kaercher.com para poder procesar la garantía.