

PressurePro horúci vosk RM 41

Prostriedok na konzerváciu a ošetrovanie laku s vysokým podielom karnaubského vosku. Vytvára vysoko lesklý povrch.

Hodnota pH 5
Koncentrát



Vlastnosti

- Dlhodobý konzervačný prostriedok
- Obsahuje prírodný karnaubský vosk
- Vytvára zrkadlový vysoký lesk
- Spoľahlivá, trvalá ochrana pred vplyvmi počasia a životného prostredia
- Účinná ochrana do 12 mesiacov
- Použiteľný aj pri rôznej kvalite vody
- Spomaľuje opätovné znečistenie
- Tenzidy podľa EEC 648/2004 biologicky odbúrateľné
- Neobsahuje NTA

Možnosti nanášania

- Vysokotlakové čističe
- ručne

Oblasť aplikácie

Poľnohospodárstvo	Prepravná oblasť a stroje
Autodielne	Konzervovanie vozidiel
Stavebníctvo	Konzervovanie strojov a zariadení
Obce	Konzervovanie vozidiel
Špedícia, autobusové podniky	Konzervovanie vozidiel

Technické informácie

Veľkosti balenia	Jednotka balenia	Objednávacie číslo
10 l	1 Kus(y)	6.295-153.0

Použitie

Vysokotlakové čističe

- Objekt najprv vyčistíte a opláchnete dôkladne s čistou vodou.
- Prípravok predriedte s čistou vodou.
- Dávkovanie a teplotu nastavte na stroji
- Teplota pri aplikácii 40-80°C.
- Celý objekt postriekajte s produktom
- Povrch dobre opláchnite čistou vodou.

ručne

- Objekt najprv vyčistíte a opláchnete dôkladne s čistou vodou.
- Produkt zmiešajte s príslušnou dávkou a vodou.
- Celý povrch vyčistíte, napríklad so špongiou.
- Povrch dobre opláchnite a následne vyleštíte.



Spôsob aplikácie

- Používajte len na umyté, dobre opláchnuté povrchy.
- Skladujte chránene pred mrazom.
- Skladujte v chlade.
- Pred použitím produkt dobre pretrepte.

Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES

- H315 Dráždi kožu.
- H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
- H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
- P264 Po manipulácii starostlivo umyte
- P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
- P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
- P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/ lekára.
- P362+P364 Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte.
- P501a Zneškodnenie obsahu/obalu v súlade s miestnymi/oblastnými/národnými/ medzinárodnými nariadeniami.

Ďalšie informačné podklady

- Karta bezpečnostných údajov (MSDS)

Dávkovanie a výdatnosť

Objem	Druh čistenia	Primárna zmes	Dávkovanie	Výdatnosť
1000 ml	Vysokotlakové čističe	1+3	1 - 2 %	260 m²
1000 ml	ručne		1 - 2 %	250 m²