

PressurePro kyselina na odstraňovanie vodného kameňa RM 101

Kyselina na odstránenie vodného kameňa špeciálne vyrobená na vyhrievacie špirály vo vysokotlakových čističoch. Uvoľňuje aj extrémne odolné zvyšky vodného kameňa a chráni pred koróziou.

Hodnota pH 0
Koncentrát



Vlastnosti

- Servisný produkt pre odvápnenie vykurovacieho hada
- Spoľahlivo odstraňuje tvrdé zvrátenie
- Rýchly účinok
- Rýchla separácia oleja a vody v odlučovači oleja (ľahko separovateľná = asf)
- Neobsahuje NTA

Oblasti aplikácie

Polnohospodárstvo	Prepravná oblasť a stroje
Autodielne	Umývanie vozidiel / motorov
Stavebníctvo	Prepravná oblasť a stroje
Spracovanie kovov	Odmastovanie, fosfátovanie
Priemysel	Odmastovanie povrchov
Obce	Umývanie vozidiel / motorov
Špedícia, autobusové podniky	Umývanie vozidiel / motorov
Ošetrovanie strojov	Údržba strojov, odvápnenie horúcovodných systémov

Možnosti nanášania

- Vysokotlakové čističe

Technické informácie

Veľkosť balenia	Jednotka balenia	Objednávacie číslo
5 l	1 Kus(y)	6.295-398.0

Použitie

Vysokotlakové čističe

- Produkt zmiešajte s príslušnou dávkou a vodou.
- Nastavte teplotu na stroji.
- Teplota pri aplikácii 1-40°C.
- Roztok odsajte cez prípojku vody a nechajte cirkulovať (k tomu odskrutkujte ručnú striekaciu pištoľ).
- Doba pôsobenia 10-15 min, podľa stupňa znečistenia.
- Stroj prepláchnite vodou a následne neutralizujte s alkalickým čistiacim prostriedkom.

Spôsob aplikácie

- Odvápňujte len v obehu.
- Zabezpečte dobré vetranie miestnosti.
- Dodržujte ochranné opatrenia pre žieravé kvapaliny

Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES

- H290 Môže byť korozívna pre kovy.
- H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
- H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
- P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
- P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
- P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/ lekára.
- P303 + P361 + P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou [alebo sprchou].
- P405 Uchovávajte uzamknuté.
- P501a Zneškodnenie obsahu/obalu v súlade s miestnymi/oblastnými/národnými/ medzinárodnými nariadeniami.

Ďalšie informačné podklady

- Karta bezpečnostných údajov (MSDS)

Dávkovanie a výdatnosť

Objem	Druh čistenia	Dávkovanie	Znečistenia	Výdatnosť
1000 ml	Odvápnenie vykurovacieho hada	10 %	silné	1 Vyhrievacia špirála