

PressurePro aktívny čistič, alkalický RM 81 eco!efficiency

Univerzálny vysokotlakový čistiaci koncentrát na odstránenie odolných olejových, mastných a iných nečistôt. Formulácia eco!efficiency je hospodárna, efektívna a šetrná k prírode.

Hodnota pH 12.3
Koncentrát



Vlastnosti

- Efektívny ekologický prostriedok pre vysokotlakové čistenie
- Rozpúšťa silné nečistoty spôsobené olejom, masťou a minerálmi
- Aktívne čistenie vo všetkých teplotných oblastiach
- Jemný a ekologický
- Prijemná, svieža vôňa
- Tenzidy podľa EEC 648/2004 biologicky odbúrateľné
- Rýchla separácia oleja a vody v odľučovači oleja (ľahko separovateľná = asf)
- Neobsahuje NTA
- Bez fosfátov
- Neobsahuje silikón

Možnosti nanášania

- Vysokotlakové čističe
- Stroje na nástrek

Oblasti aplikácie

Poľnohospodárstvo	Prepravná oblasť a stroje
Autodielne	Umývanie vozidiel / motorov, Čistenie dielcov
Stavebníctvo	Prepravná oblasť a stroje
Priemysel	Odmastovanie povrchov
Obce	Umývanie vozidiel / motorov
Špedícia, autobusové podniky	Čistenie plachty, Umývanie vozidiel / motorov
Potravinárske podniky	Čistenie podlahy a povrchov

Technické informácie

Veľkosť balenia	Jednotka balenia	Objednávacie číslo
2.5 l	4 Kus(y)	6.295-642.0
10 l	1 Kus(y)	6.295-643.0
20 l	1 Kus(y)	6.295-644.0
200 l	1 Kus(y)	6.295-645.0

Použitie

Vysokotlakové čističe

- Prípravok predriedte s čistou vodou.
- Dávkovanie a teplotu nastavte na stroji. (možnosť využitia stupňa ecoefficiency (60°C))
- Vyčistite objekt, pracujte v prekrývajúcich sa pásoch.
- Povrch dobre opláchnite čistou vodou.
- V potravinárskej oblasti dôkladne opláchnite pitnou vodou.

Stroj na nástrek

- Produkt zmiešajte s príslušnou dávkou a vodou.
- Celý objekt postriekajte s produktom
- Nechajte pôsobiť.
- Doba pôsobenia 1-5 min., podľa stupňa znečistenia.
- Povrch dobre opláchnite čistou vodou.
- V potravinárskej oblasti dôkladne opláchnite pitnou vodou.



Spôsob aplikácie

- V potravinárskej oblasti dôkladne opláchnite pitnou vodou.
- Na nenápadnom mieste otestujte znášanlivosť materiálu.
- Nenechajte vyschnúť čistiacu zmes.
- Skladujte chránene pred mrazom.

Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES

- H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
- H290 Môže byť korozívna pre kovy.
- P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
- P303 + P361 + P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou [alebo sprchou].
- P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
- P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/ lekára.
- P405 Uchovávajte uzamknuté.
- P501a Zneškodnenie obsahu/obalu v súlade s miestnymi/oblastnými/národnými/ medzinárodnými nariadeniami.

Dalšie informačné podklady

- Karta bezpečnostných údajov (MSDS)

Dávkovanie a výdatnosť

Objem	Druh čistenia	Primárna zmes	Dávkovanie	Znečistenia	Výdatnosť
1000 ml	Vysokotlakový čistič (80 °C)	1+3	0.75 – 4 %	stredné	260 m²
1000 ml	Vysokotlakový čistič (60 °C)	1+3	1 – 5 %	stredné	260 m²
1000 ml	Stroje na nástrek		5 – 25 %	silné	220 m²