

PressurePro čistič fasád RM 43 Gél

Výkonný čistič fasád s gélovým zložením. Odstraňuje sadze, olej, masťotu a škvrny od prostredia. Vhodné na fasády obložené kameňom, tehľou, hrubo liatou omietkou, plastom, drevom a sklom.

Hodnota pH 13.8
Koncentrát



Vlastnosti

- Efektívny prostriedok pre vysokotlakové čistenie
- Rozpúšťa silné nečistoty spôsobené olejom, masťotou a minerálmi
- Ideálny na čistenie fasád z kameňa, tehly, drsnej omietky, plastu, dreva a skla.
- Veľmi dobré príľnavé vlastnosti aj na zvislých povrchoch vďaka gélovej forme
- Šetrný k materiálom
- Tenzidy podľa EEC 648/2004 biologicky odbúrateľné
- Neobsahuje NTA

Možnosti nanášania

- Vysokotlakové čističe
- Stroje na nástrek

Oblasti aplikácie

Stavebníctvo	Čistenie fasád
Upratovanie budov	Čistenie fasád
Obce	Čistenie fasád

Technické informácie

Veľkosti balenia	Jednotka balenia	Objednávacie číslo
20 l	1 Kus(y)	6.295-447.0

Použitie

Vysokotlakové čističe

- Dávkovanie a teplotu nastavte na stroji
- Nanášajte v nízkom tlaku.
- Nechajte pôsobiť.
- Doba pôsobenia 5-10 min, podľa stupňa znečistenia
- Povrch dobre opláchnite čistou vodou.

Stroj na nástrek

- Produkt zmiešajte s príslušnou dávkou a vodou.
- Celý objekt postriekajte s produktom
- Nechajte pôsobiť.
- Doba pôsobenia 5-10 min, podľa stupňa znečistenia
- Povrch dobre opláchnite čistou vodou.



Spôsob aplikácie

- Na nenápadnom mieste otestujte znášanlivosť materiálu.
- Nenechajte vyschnúť čistiacu zmes.
- Na hliníku nenechajte pôsobiť dlhšie ako 10 minút.

Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES

- H290 Môže byť korozívna pre kovy.
- H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
- P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
- P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
- P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/ lekára.
- P303 + P361 + P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou [alebo sprchou].
- P405 Uchovávajte uzamknuté.
- P501a Zneškodnenie obsahu/obalu v súlade s miestnymi/oblastnými/národnými/ medzinárodnými nariadeniami.

Dávkovanie a výdatnosť

Objem	Druh čistenia	Dávkovanie	Výdatnosť
1000 g	Vysokotlakové čističe	6 %	44 m ²
1000 g	Stroje na nástrek	6 - 8 %	185 m ²