



Sredstvo za fosfatiranje PressurePro RM 48

Za odmašćivanje i fosfatiranje u jednom koraku. Pruža dugotrajnu zaštitu od korozije i formira dobru osnovu za nanos boje. Nakon upotrebe ostavlja plavičasto-žute slojeve gvožđe fosfata.



Osobine

- efikasno sredstvo za odmašćivanje i fosfatiranje
- Ostavlja plavičasto-žute slojeve gvožđe fosfata.
- na više dana pouzdano štiti od korozije
- nudi dobru podlogu za lakiranje
- jednostavno skladištenje i rukovanje
- pH vrednost koncentrata otprilike 2
- bistra, bezbojna tečnost
- Tenzidi pod OECD biološki razgradivi
- Brza separacija ulja i vode u separatoru ulja (lako odvojivo=asf)
- bez NTA
- bez isparivih organskih jedinjenja (IOJ)

Mogućnosti obrade

- Kompresorski čistač
- Čistači za delove

pH vrednost



	Broj dela
20 l	6.295-219.0
200 l	6.295-410.0
1000 l	6.296-099.0

Primena:

Kompresorski čistač

- Doziranje i temperaturu podesite na mašini.
- Temperatura za rad 80–150°C.
- Izmerite pH vrednost. Zadana vrednost: 4,5 - 5. po potrebi promenite doziranje.
- Objekat čistite ravnomerno i kontinuirano odozdo nagore tako da Vam se tragovi čišćenja preklapaju.
- Postupak ponavljajte sve dok ne nastane žuto/plavi sloj gvožđe fosfata.
- Isperite pomoću kompresorskog čistača i čistom, vrelom vodom.

Čistači za delove

- Promešajte talog.
- Izmerite pH vrednost. Zadana vrednost: 4,5 - 5. po potrebi promenite doziranje.
- Proizvod uspite u čistač za delove u odgovarajućoj dozi.
- Podesite temperaturu za rad, 80 °C.
- Sloj gvožđe fosfata regulišite pomoću vremena delovanja.
- Isperite pomoću kompresorskog čistača i čistom, vrelom vodom.

Napomene za obradu:

- Nakon tretiranja potrebno je brzo osušiti i ostaviti u suvom skladištu.
- Obratite pažnju na lokalne odredbe za otpadnu vodu.
- Skladištite na mestu bez mogućnosti smrzavanja.

Upozorenja i bezbednosni saveti prema direktivama Evropske Unije:

-
-
-
- P234 Čuvati isključivo u originalnoj posudi.
-
- P305 + P351 + P338 PRILIKOM KONTAKTA SA OČIMA: Inspirati oči pažljivo vodom nekoliko minuta. Odstraniti kontaktna sočiva ako je to moguće. Nastaviti ispiranje.
- P337 + P313 Ako iritacija oka ne prolazi: potražiti medicinski savet/ mišljenje.
- P406 Čuvati u ambalaži otpornoj na koroziju / ambalaži sa unutrašnjim slojem otpornim na koroziju.

Ostala dokumenta sa informacijama:

- Bezbednosni list (MSDS)

Doziranje i izdašnost:

Sadržaj:	Vrsta čišćenja:	Preparacija:	Doziranje:	Nečistoća:	Izdašnost:
1000 ml	Kompresorski čistač		0.5-1 %	srednje	10 m²

Rado ćemo da Vas posavetujemo: