

FloorPro RM 776 odstraňovač stop po pneumatikách a otěru

Vysoce aktivní speciální čistič pro odstraňování stop po oděru a stopách po vysokozdvizných vozících. Také účinně odstraňuje odolné oleje a saze, stejně jako polymerní a voskové povlaky. Zbytky lepicí pásky jsou účinně odstraněny.

Hodnota pH 13

V koncentrátu



Made in Germany



Vlastnosti

- Účinný speciální čistič k odstraňování stop po pneumatikách a oděru
- Odstraní stopy po otěru gumy a provozu přepravních vozíků
- Rozpouští i ty nejsilnější nečistoty z olejů, tuků, téru, sazí a mouru
- Odstraňuje voskové a polymerové povlaky
- Odstraňuje účinně zbytky po lepicí pásce
- Použitelný i pro závěrečný úklid na stavbách
- Neobsahuje nitrilotriacetát (NTA)

Možnosti zpracování

- Postřikovače

Použití

Provoz motorových vozidel	Čištění podlahy
Stavebnictví	Čištění podlahy
Čištění budov	Čištění podlahy
Průmysl	Čištění podlahy
Obce	Čištění podlahy
Maloobchod	Čištění podlahy
Spedice, autobusová doprava	Čištění podlahy

Technické údaje

Velikost balení	Jednotka balení	Objednací číslo
10 l	1 Kusy	6.295-545.0
20 l	1 Kusy	6.295-546.0
200 l	1 Kusy	6.295-572.0

Použití

Základní čištění

- Zamést hrubé nečistoty.
- Znečištěnou oblast zcela navlhčete např. pumpičkovým rozprašovačem.
- Nechat působit.
- Doba působení 10-15 min, podle stupně znečištění.
- Povrch v jednom pracovním kroku vyčistit a vysát.

Instrukce pro zpravování

- Vyzkoušet snášenlivost s materiálem na nenápadném místě.
- Nepoužívat na povrchy citlivé na zásady.
- Nepoužívat na dřevo, linoleum nebo nezapečetěnou parketovou podlahu.
- Nepoužívat barevné pady (nebezpečí zbarvení)
- Čistící roztok nenechat zaschnout.
- Při aplikaci nosit ochranné rukavice a brýle.
- Zajistit dostatečné větrání místnosti.
- Používat pouze s rozprašovacími zařízeními odolnými proti rozpouštědlům.
- Chránit proti mrazu.

Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicí EU

- Signální slovo Nebezpečí
- H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
- H290 Může být korozivní pro kovy.
- P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
- P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte].
- P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
- P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
- P405 Skladujte uzamčené.
- P501a Odstraňte obsah / obal v souladu s místními / regionálními / národními / mezinárodními předpisy.

Další informační podklady

- Bezpečnostní list (MSDS)

Dávkování a vydatnost

Objem	Druh čištění	Dávkování	Znečištění	Vydatnost
1000 ml	Základní čištění	40 ml/m ² čistý	silné	25 m ²