

PressurePro Oberflächenreiniger, sauer RM 93 Agri

Saurer Oberflächenreiniger für Melkstände, Milchkammern und Ställe. Entfernt hartnäckigste Beläge wie Kalk, Mineralien und Rost. Korrosionsinhibitoren schonen die Stalleinrichtung.

pH-Wert 1.4 Im Konzentrat











- Entfernt die hartnäckigsten, anorganische Beläge aus Kalk, Rost, Mineralien und Milchstein
- Völlig biologisch abbaubar
- Sehr gute Materialverträglichkeit, greift keine Oberflächen aus Stahl, Kunststoff, Edelstahl und Fliesen an
- Keinen negativen Einfluss auf den Güllekanal und Biogasanlagen

Hochdruckreiniger

Landwirtschaft Stalleinrichtungen - Melkstände, Industrie Boden-und Oberflächenreinigung,

Gebindegrößen	Verpackungseinheit	Teilenummer	
10	1 Stück	6.295-658.0	


PressurePro Oberflächenreiniger, sauer RM 93 Agri, 0.011-664.0, 2025-11-09



Anwendung

Hochdruckreiniger

- gleichmäßig mit Becherschaumlanze oder Schaumdüse auftragen
- 10 30 Minuten einwirken, aber nicht auftrocknen lassen
- anschließend mit Hochdruckstrahl abspritzen
- bei hartnäckiger Verschmutzung, direkt das Reinigungsmittel konzentriert 10 min auf die Verschmutzung einwirken lassen
- bei hartnäckiger Verschmutzung Prozedur wiederholen



Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EC Dichtlinien

- Signalwort Gefahr
- H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- P280 Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
- P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
- P303 + P361 + P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen].
- P405 Unter Verschluss aufbewahren.
- P501a Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen/ internationalen Vorschriften.

Doci	ierun	g und	Ergio	hia	voit
DOS	erun	g viiu	Ergie	MR	Keit

Inhalt	Reinigungsart	Dosierung	Verschmutzung	Ergiebigkeit
1000 ml	Hochdruckreiniger	1 - 3 %	Starke	100 m ²