



Solutie pentru indepartarea grasimilor si proteinelor RM 731

Indeparteaza chiar si cele mai grosiere pete de grasime, proteine, ulei si funingine de pe podele, suprafete de lucru, masini etc. (in special recomandate pentru zonele de procesare a alimentelor). Usor de utilizat, actiune de curatare blanda. Curata fara a lasa reziduri.



Caracteristici

- Solutie eficienta pentru aparatele de curatat cu inalta presiune
- Dizolva petele grosiere de ulei, grasime si minerale
- Potrivit pentru curatarea suprafetelor din otel inoxidabil sau din ceramica
- Curatare activa in toate intervalele de temperatura.
- Clatire fara urme
- Tenside biodegradabile in conformitate cu CEE 648/2004
- Separare rapida a uleiului si a apei in separatorul de ulei (separare usoara = asf)
- Fara NTA

Domenii de aplicare:

Agricultura:	Laptarie
Industria alimentara:	Curatarea suprafetelor
Hoteluri, Gastronomie, Catering:	Curatarea suprafetelor
Retail:	Curatarea suprafetelor

Optiuni de utilizare

- Aparat de curatat cu presiune
- Pulverizatoare
- manual

Valoare pH



Marime recipient

5 l

Cod de comandă

6.295-402.0

Utilizare:**Aparat de curatat cu presiune**

- Reglata dozarea si temperatura pe aparat.
- Curatati obiectul.
- Lasati sa actioneze.
- Timp de actionare max. 1 min.
- Clatiti cu apa curata.
- In domeniul alimentar, clatiti foarte bine cu apa potabila.

Aparat pulverizare

- Produsul trebuie amestecat cu doza corespunzatoare si apa proaspata.
- Umeziti intregul obiect cu solutie
- Lasati sa actioneze.
- Timp de actionare max. 1 min.
- Clatiti cu apa curata.
- In domeniul alimentar, clatiti foarte bine cu apa potabila.

manual

- Produsul trebuie amestecat cu doza corespunzatoare si apa proaspata.
- Curatati obiectul.
- Clatiti cu apa curata.
- In domeniul alimentar, clatiti foarte bine cu apa potabila.

Instructiuni de utilizare:

- In domeniul alimentar, clatiti foarte bine cu apa potabila.
- Nu lasati solutia de curatat sa se usuce.
- Nu trebuie pulverizat pe suprafetele incinse.
- De evitat supradozajul.

Avertismente si recomandari de siguranta, in conformitate cu directivele CE:

- H290 Poate fi corosiv pentru metale.
- H314 Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor.
- P280 Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/ echipament de protecție a feței.
- P305 + P351 + P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.
- P310 Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ / un medic.
- P303 + P361 + P353 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau cu părul): Scoateți imediat toată îmbrăcăminte contaminată. Clătiți pielea cu apă [sau faceți duș].
- P405 A se depozita sub cheie.
- P501a Aruncați conținutul/containerul în acord cu regulamentele locale/ regionale/ naționale/internaționale.

Alte informatii:

- Fisa tehnica de securitate (MSDS)

Dozare si randament:

Continut:	Metoda de curatare:	Amestec primar:	Dozare:	Murdarie:	Randament:
1000 ml	Aparat de curatat cu presiune		1-6 %	Puternic	67 m ²
1000 ml	Pulverizatoare		1-6 %	Moderat	1110 m ²
1000 ml	manual		1-6 %	Moderat	250 m ²

Va rugam sa ne contactati pentru informatii suplimentare:

Sos. Odaii 439 Sector 1
RO-013606 București

Tel.: +40 (0) 372 709 001 / 4
Fax: +40 (0) 372 870 193
E-Mail: office@kaercher.ro