

KÄRCHER

PressurePro aktívny čistič, alkalický RM 81

Účinný, šetrný vysokotlakový čistiaci koncentrát na silné znečistenie olejmi, tukmi a minerálmi. Vhodný na čistenie vozidiel, plachiet a motorov. Neobsahuje NTA.

Hodnota pH 12.3
Koncentrát



Vlastnosti

- Efektívny prostriedok pre vysokotlakové čistenie
- Rozpúšťa silné nečistoty spôsobené olejom, masťou a minerálmi
- Aktívne čistenie vo všetkých teplotných oblastiach
- Šetrný k materiálu
- Prijemná, svieža vôňa
- Tenzidy podľa EEC 648/2004 biologicky odbúrateľné
- Rýchla separácia oleja a vody v odlučovači oleja (ľahko separovateľná = asf)
- Neobsahuje NTA
- Bez fosfátov
- Neobsahuje silikón

Možnosti nanášania

- Vysokotlakové čističe
- Stroje na nástreky

Oblasti aplikácie

Poľnohospodárstvo	Prepravná oblasť a stroje
Autodielne	Umývanie vozidiel / motorov, Čistenie dielcov
Stavebníctvo	Prepravná oblasť a stroje
Priemysel	Odmastovanie povrchov
Obce	Umývanie vozidiel / motorov
Špedícia, autobusové podniky	Čistenie plachty, Umývanie vozidiel / motorov
Potravinárske podniky	Čistenie podlahy a povrchov

Technické informácie

Veľkosť balenia	Jednotka balenia	Objednávacie číslo
2.5 l	4 Kus(y)	6.295-555.0
10 l	1 Kus(y)	6.295-556.0
20 l	1 Kus(y)	6.295-557.0
200 l	1 Kus(y)	6.295-558.0
1000 l	1 Kus(y)	6.295-559.0

Použitie

Vysokotlakové čističe

- Prípravok predriedte s čistou vodou.
- Dávkovanie a teplotu nastavte na stroji
- Vyčistite objekt, pracujte v prekrývajúcich sa pásoch.
- Povrch dobre opláchnite čistou vodou.
- V potravinárskej oblasti dôkladne opláchnite pitnou vodou.

Stroj na nástrek

- Produkt zmiešajte s príslušnou dávkou a vodou.
- Celý objekt postriekajte s produktom
- Nechajte pôsobiť.
- Doba pôsobenia 1-5 min., podľa stupňa znečistenia.
- Povrch dobre opláchnite čistou vodou.
- V potravinárskej oblasti dôkladne opláchnite pitnou vodou.

Spôsob aplikácie

- V potravinárskej oblasti dôkladne opláchnite pitnou vodou.
- Na nenápadnom mieste otestujte znášanlivosť materiálu.
- Nenechajte vyschnúť čistiacu zmes.
- Skladujte chránene pred mrazom.

Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES

- H290 Môže byť korozívna pre kovy.
- H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
- P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
- P234 Uchovávejte iba v pôvodnom balení.
- P264 Po manipulácii starostlivo umyte
- P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
- P337 + P313 Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
- P405 Uchovávejte uzamknuté.

Ďalšie informačné podklady

- Karta bezpečnostných údajov (MSDS)

Dávkovanie a výdatnosť

Objem	Druh čistenia	Primárna zmes	Dávkovanie	Znečistenia	Výdatnosť
1000 ml	Vysokotlakové čističe	1+3	1 – 5 %	stredné	260 m ²
1000 ml	Stroje na nástrek		5 – 25 %	silné	220 m ²