

PressurePro základný intenzívny čistič RM 750

Výkonný hĺbkový čistič účinne odstraňuje aj tie najodolnejšie škvrny, ako je olej, masť, sadze, krv a bielkoviny. Nízka tvorba peny. Zvlášť vhodné na strojové čistenie podláh.

Hodnota pH 13.7
Koncentrát



Vlastnosti

- Intenzívny základný čistič na použitie s vysokotlakovými a podlahovými čistiacimi strojmi
- Pre základné čistenie silne znečistených priemyselných podlahových krytín
- Rozpúšťa silné nečistoty spôsobené olejom, masťou a minerálmi
- Rýchly účinok
- Nepenív zloženie
- Mimoriadne úsporný
- Tenzidy podľa EEC 648/2004 biologicky odbúrateľné
- Rýchla separácia oleja a vody v odľučovači oleja (ľahko separovateľná = asf)
- Neobsahuje NTA

Možnosti nanášania

- Vysokotlakové čističe
- Umývacie automaty
- ručne

Oblasti aplikácie

Poľnohospodárstvo	Prepravná oblasť a stroje
Autodielne	Umývanie vozidiel / motorov, čistenie dielcov
Stavebníctvo	Prepravná oblasť a stroje
Upratovanie budov	Čistenie podlahy
Potravinárske podniky	Čistenie podlahy
Priemysel	Odmasťovanie povrchov
Obce	Umývanie vozidiel / motorov
Maloobchod	Čistenie podlahy
Špedícia, autobusové podniky	Umývanie vozidiel / motorov

Technické informácie

Veľkosť balenia	Jednotka balenia	Objednávacie číslo
10 l	1 Kus(y)	6.295-539.0
200 l	1 Kus(y)	6.295-540.0

Použitie

Vysokotlakové čističe

- Prípravok predriedte s čistou vodou.
- Dávkovanie a teplotu nastavte na stroji
- Teplota pri aplikácii 1-80°C.
- Vyčistite objekt.
- Povrch dobre opláchnite čistou vodou.

Umývacie automaty - základné čistenie

- Produkt zmiešajte s príslušnou dávkou a vodou.
- Nechajte pôsobiť.
- Doba pôsobenia 10-15 min, podľa stupňa znečistenia.
- Celý objekt postriekajte s produktom
- Povrch vyčistite v prekrývajúcich sa pásoch.
- Neutralizujte čistou vodou.

ručne

- Produkt zmiešajte s príslušnou dávkou a vodou.
- Nechajte pôsobiť.
- Doba pôsobenia 10-15 min, podľa stupňa znečistenia.
- Celý objekt postriekajte s produktom
- Pozbierajte čistiaci roztok.
- Neutralizujte čistou vodou.



Spôsob aplikácie

- Na nenápadnom mieste otestujte znášanlivosť materiálu.
- Nenechajte vyschnúť čistiacu zmes.

Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES

- H290 Môže byť korozívna pre kovy.
- H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
- P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
- P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
- P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/ lekára.
- P303 + P361 + P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou [alebo sprchou].
- P405 Uchovávajte uzamknuté.
- P501a Zneškodnenie obsahu/obalu v súlade s miestnymi/oblastnými/národnými/ medzinárodnými nariadeniami.

Ďalšie informačné podklady

- Karta bezpečnostných údajov (MSDS)

Dávkovanie a výdatnosť

Objem	Druh čistenia	Primárna zmes	Dávkovanie	Znečistenia	Výdatnosť
1000 ml	Vysokotlakové čističe	1+3	1 - 5 %	silné	270 m²
1000 ml	Umývacie automaty - odstraňovanie povrchovej vrstvy		10 - 50 %	silné	110 m²
1000 ml	Umývacie automaty - základné čistenie		5 - 50 %	silné	370 m²
1000 ml	Umývacie automaty - udržiavacie čistenie		1 - 5 %	mierne-stredné	3300 m²
1000 ml	ručne		5 - 50 %	silné	120 m²