

PressurePro čistič solárnych zariadení RM 99

Vysoko účinný, šetrný a biologicky odbúrateľný čistič RM 99 Solar je určený na čistenie solárnych a fotovoltických systémov, ako aj sklenených povrchov bez zvyškov a šmúh.

Hodnota pH 9
Koncentrát



Vlastnosti

- Získal ocenenie Pulire Innovation Award 2013
- Na čistenie nepoddajných a mastných nečistôt
- Zabráňuje tvorbe vodného kameňa pri všetkých stupňoch tvrdosti vody, aj bez použitia systémov na zmäkčovanie vody.
- Sušenie bez zvyškov a bez šmúh
- Znižuje opätovné znečistenie
- Bez poškodenia solárnych a fotovoltických modulov, ako aj sklenených, plastových, eloxovaných a klasických hliníkových rámov.
- Jemné ošetrovanie povrchov vďaka zlepšeniu klzných vlastností čistiacich kief
- Testované DLG (Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft e.V.)
- Vysoká výdatnosť
- Nezávadný, možnosť vypúšťania do kanalizácie pripojenej k čističke komunálnych odpadových vôd.
- Ľahko biologicky odbúrateľný (podľa smernice OECD)

Možnosti nanášania

- Vysokotlakové čističe

Oblasť aplikácie

Poľnohospodárstvo	Solárne a fotovoltické zariadenia
Upratovanie budov	Solárne a fotovoltické zariadenia
Priemysel	Solárne a fotovoltické zariadenia

Technické informácie

Veľkosť balenia	Objednávacie číslo
10 l	6.295-798.0
20 l	6.295-799.0

Použitie

Vysokotlakové čističe

- Namiešajte roztok.
- Dajte roztok (zmes) čistiaceho prostriedku do čistiaceho zariadenia.
- Nastavte dávkovanie a teplotu na stroji (aplikačná teplota 40 °C).
- Čistiaci roztok naneste s vhodným príslušenstvom na čistený povrch a čistite zhora nadol.
- Nie je nutný oplach čistou vodou.

Spôsob aplikácie

- Nenášajte na horúce povrchy.
- Nemiešajte s inými čistiacimi prostriedkami / chemikáliami.
- Skladujte chránene pred mrazom.
- Odporúčaná teplota skladovania a dopravy: 0 °C - 30 °C.

Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES

- H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
- P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
- P264 Po manipulácii starostlivo umyte
- P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
- P337 + P313 Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

Ďalšie informačné podklady

- Karta bezpečnostných údajov (MSDS)

Dávkovanie a výdatnosť

Objem	Druh čistenia	Primárna zmes	Dávkovanie	Znečistenia	Výdatnosť
1000 ml	Vysokotlakové čističe	1+3	0.5 – 1 %	stredne silné	50 – 180 m ²