

VehiclePro čistič nákladných áut, kyslý RM 804

Kyslý prostriedok na prednástrek s ochranou proti korózii efektívne odstráni zo stavebných vozidiel znečistenie, ako je sadra, vápno, malta a betón. Aj na čistenie ocelových konštrukcií.

Hodnota pH 1
Koncentrát



Vlastnosti

- Protikorózna ochrana na lakovaných povrchoch
- Odstraňuje minerálne nečistoty ako sadra, vápnik, malta a betón
- Rychlá separácia oleja a vody v odlučovači oleja (ľahko separovateľná = asf)
- Tenzidy podľa EEC 648/2004 biologicky odbúrateľné
- Neobsahuje NTA

Možnosti nanášania

- Vysokotlakové čističe
- Linky na umývanie áut
- Stroje na nástrek

Oblasť aplikácie

Stavebníctvo	Umývanie úžitkových vozidiel
Autodielne	Umývanie úžitkových vozidiel
Špedícia, autobusové podniky	Potravinárska cisterna
Obce	Umývanie áut
Linka na umývanie áut	Umývanie úžitkových vozidiel

Technické informácie

Veľkosť balenia	Jednotka balenia	Objednávacie číslo
20 l	1 Kus(y)	6.295-595.0

Použitie

Vysokotlakové čističe

- Dávkovanie a teplotu nastavte na stroji
- Vyčistite objekt, pracujte v prekrývajúcich sa pásoch.
- Povrch dobre opláchnite čistou vodou.

Linky na umývanie áut

- Produkt vložte do zariadenia.
- Dávkovanie nastavte na stroji.
- Začiatkový umývací program

Stroj na nástrek

- Produkt zmiešajte s príslušnou dávkou a vodou.
- Celý objekt postriekajte s produktom
- Nechajte pôsobiť.
- Doba pôsobenia 1-3 min., podľa stupňa znečistenia.
- Povrch dobre opláchnite čistou vodou.

Spôsob aplikácie

- Na nenápadnom mieste otestujte znášanlivosť materiálu.
- Nestriekajte na horúce povrchy.
- Nenechajte vyschnúť čistiacu zmes.
- Zabráňte predávkovaniu.
- Skladujte chránene pred mrazom.

Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES

- H290 Môže byť korozívna pre kovy.
- H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
- P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
- P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
- P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/ lekára.
- P303 + P361 + P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou [alebo sprchou].
- P405 Uchovávajte uzamknuté.
- P501a Zneškodnenie obsahu/obalu v súlade s miestnymi/oblastnými/národnými/ medzinárodnými nariadeniami.

Ďalšie informačné podklady

- Karta bezpečnostných údajov (MSDS)

Dávkovanie a výdatnosť

Objem	Druh čistenia	Dávkovanie	Znečistenia	Výdatnosť
1000 ml	Vysokotlakové čističe	1 - 3 %	stredne silné	7 Úžitkové vozidlo
1000 ml	Linka na umývanie áut	1 - 3 %	silné	7 Úžitkové vozidlo
1000 ml	Stroje na nástrek	1 - 3 %	stredné	75 Úžitkové vozidlo