

FlooPro kryštalizačný prostriedok RM 749

Kryštalizačný prostriedok na suchú kryštalizáciu s vápencovým základom, ako je mramor, terrazzo alebo umelý kameň. Kryštalizovaná podlaha je tvrdšia, lesklejšia a odolnejšia.

Hodnota pH 0.8
Koncentrát



Vlastnosti

- Účinný kryštalizačný prostriedok pre všetky kamenné podlahy viažuce vápnik ako mramor, terrazzo, betónová tvarovka
- Utesnením kameňa vytvára odolný povrch
- Vytvorí nový lesk
- Charakter kameňa zostane zachovaný
- Uľahčuje čistenie povrchov do budúcnosti (minimálne opätovné zašpinenie)
- Mimoriadne úsporný
- Po použití ihneď pochôdzny
- Neobsahuje NTA

Možnosti nanášania

- Umývacie automaty
- Jednokotúčové stroje

Oblasť aplikácie

Autodielne	Kamenné podlahy obsahujúce vápnik
Upratovanie budov	Kamenné podlahy obsahujúce vápnik
Hotely, gastronómia, catering	Kamenné podlahy obsahujúce vápnik
Obce	Kamenné podlahy obsahujúce vápnik
Maloobchod	Kamenné podlahy obsahujúce vápnik

Technické informácie

Veľkosť balenia	Jednotka balenia	Objednávacie číslo
10 l	1 Kus(y)	6.295-284.0

Použitie

Kryštalizácia

- Povrch dôkladne vyčistite.
- Následne neutralizujte čistou vodou a zvyšnú vodu zotrite.
- Nechajte vyschnúť.
- Nasadte na stroj vhodnú kefu/kotúč.
- Produkt nastriekajte po úsekoch (na m²) na ošetrovaný povrch.
- Produkt rovnomerne rozotrite s mopom.
- Povrch okamžite vyleštite strojom.
- V prípade potreby postup opakujte, kým nedocielite želaný stupeň lesku.
- Kryštalizačný prostriedok odstráňte z povrchu s veľkým množstvom vody a štandardnými kefami.
- Povrch povysávajte s mokro/suchým vysávačom.

Spôsob aplikácie

- Na nenápadnom mieste otestujte znášanlivosť materiálu.
- Prípadné silné opotrebenie a škrabance na podlahe pred ošetrením jemne vybrúste.
- Na nanášanie používajte len kyselinovzdorné postrekovače.
- Skladujte chránene pred mrazom.

Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES

- H302 Škodlivý po požití.
- H290 Môže byť korozívna pre kovy.
- H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
- P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
- P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
- P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/ lekára.
- P303 + P361 + P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou [alebo sprchou].
- P405 Uchovávajte uzamknuté.
- P501a Zneškodnenie obsahu/obalu v súlade s miestnymi/oblastnými/národnými/ medzinárodnými nariadeniami.

Dalšie informačné podklady

- Karta bezpečnostných údajov (MSDS)

Dávkovanie a výdatnosť

Objem	Druh čistenia	Dávkovanie	Výdatnosť
1000 ml	Kryštalizácia	10 ml/m ² neriedený	100 m ²