



PressurePro Oil and Grease Cleaner Extra RM 31

Höglkoncentrerat grundrengöringsmedel för högtryck. Rengör effektivt hårt sittande smuts, t.ex. fett, sot och rökharts-er i alla temperaturområden. Utan NTA.



Egenskaper

- Effektivt rengöringsmedel för högtryckstvätt
- Tar effektivt bort olja, fett, sot och rökharts-er
- Aktiv rengöring i alla temperaturstadier
- Angenäm och frisk doft
- Fri från fosfater
- Silikonfri
- Biologiskt nedbrytbar tensider i enlighet med EEC 648/2004
- Separerar olja/vatten snabbt i oljeavskiljaren (lätt att separera=asf)
- NTA-fri

Tillämpningsområden:

Lantbruk:	Transport och transportutrustning
Lantbruk:	Stallrengöring
Bilhandlar och garage:	Bil/motortvätt
Bilhandlar och garage:	Detaljtvt
Byggindustri:	Transport och transportutrustning
Industri:	Ytavfettning

Användningsalternativ

- Högtryckstvätt
- Sprayenheter

pH



Förpackningsstorlek

Artikelnummer

2.5 l	6.295-584.0
10 l	6.295-068.0
20 l	6.295-069.0
200 l	6.295-422.0
1000 l	6.295-072.0

Användningsområden:

Högtryckstvätt

- Förblandas med rent vatten.
- Ställ in doseringen och temperaturen på anordningen.
- Rengör.
- Skölj med klart vatten.
- Vid apparater för beredning av livsmedel, skölj genomgående med rent vatten.

Spraytillsats

- Blanda produkten med lämplig dosering och rent vatten.
- Fukta objektet helt med produkten.
- Låt verka.
- Verkningstid: 1-5 minuter, beroende på graden av nedsmutsning.
- Skölj ytan ordentligt med klart vatten.
- Vid apparater för beredning av livsmedel, skölj genomgående med rent vatten.

Instruktioner för användning:

- Testa på en diskret komponent för kompatibilitet med materialet.
- Använd inte på målade ytor.
- Låt inte rengöringslösningen torka.
- Inom livsmedelssektorn, skölj noggrant med rent vatten.
- Förvara skyddat mot frost.
- Vid 140°C och uppåt, dosera minst 4%.

Varningar och säkerhetsrekommendationer enligt EG-direktiv:

- Fara
- H290 Kan vara korrosivt för metaller.
- P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
- P303 + P361 + P353 VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten [eller duscha].
- P405 Förvaras inlåst.
- P501a Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter.

Mer information:

- Materialsäkerhetsdatablad (MSDS)

Dosering och åtgång:

Innehåll:	Rengöringsmetod:	Primär blandning:	Dosering:	Nedsmutsning:	Åtgång:
1000 ml	Högtryckstvätt	1+3	1.5-10 %	Grov	180 m ²
1000 ml	Sprayenheter		25 %	mellan-stark	180 m ²

Kontakta oss gärna för mer information:

Tagenevägen 31
Box 24
425 02 Hisings Kärra
Sweden

Tel. +46 (0) 31 57 73 00
Fax +46 (0) 31 57 51 49