

Solar cleaner cleaning agents 99

Högeffektivt, skonsamt och biologiskt nedbrytbart rengöringsmedel för rengöring utan rester eller ränder av paneler och solenergianläggningar. Förebygger att kalkavlagringar bildas. För alla nivåer av vattenhårdhet. För borttagning av envis fågelspillning, pollen, rost och damm. Även lämplig för aluminiumramar.

pH 9

i konzentrat



Egenskaper

- Vinnare av Pulire Innovation Award 2013
- För avlägsning av envis och fet smuts
- Undvik kalkavlagringar oavsett vattenhårdhet, även utan att byta avhårdare
- Rengöringsmedel som torkar utan rester eller ränder
- Minskar efterföljande nedsmutsning
- Ingen skada på panelerna eller solenergimodulerna, samt på glas- eller plastytor, anodiserade eller normala aluminiumramar
- Skonsam ytbehandling tack vare förbättrade glidegenskaper hos rengöringsborstarna
- DLG-testat (Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft e.V.)
- Mycket effektiv
- Kan spolas ned i avlopp som är kopplade till ett kommunalt avloppsreningsverk
- Enkelt bionedbrytbart (i överensstämmelse med OECD-direktivet)

Användningsalternativ

- Högtrycksvätt

Tillämpningsområden

Lantbruk	Paneler och solenergianläggningar
Fastighetsrengöring	Paneler och solenergianläggningar
Industri	Paneler och solenergianläggningar

Tekniska data

Förpackningsstorlek	Artikelnummer
10 l	6.295-798.0
20 l	6.295-799.0

Användningsområden

Högtryckstvätt

- Blanda den primära blandningen.
- Håll rengöringslösningen i rengöringsmaskinen.
- Ställ in doseringen och temperaturen på maskinen (appliceringstemperatur max 40 °C).
- Applicera rengöringsmedellösningen på ytan som ska rengöras med lämpliga tillbehör och rengör ytan uppifrån och ned.
- Sköljning med rent vatten är inte nödvändigt.

Instruktioner för användning

- Använd inte på uppvärmda ytor.
- Blanda inte med andra rengöringsmedel/kemikalier.
- Förvara skyddat mot frost.
- Rekommenderad förvarings- och transporttemperatur: 0 °C – 30 °C.

Varningar och säkerhetsrekommendationer enligt EG-direktiv

- H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P264 Tvätta grundligt efter användning.
- P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P337 + P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

Mer information

- Materialsäkerhetsdatablad (MSDS)

Dosering och åtgång

Innehåll	Rengöringsmetod	Primär blandning	Dosering	Nedsmutsning	Åtgång
1000 ml	Högtryckstvätt	1+3	0.5 – 1 %	mellan-stark	50 – 180 m ²