

PressurePro Phosphating Agent RM 48

För avfettning och fosfatering i ett enda moment. Ger tillfälligt skydd mot korrosion och ger en bra grund innan målning. När det bearbetas lämnar den ett blå- och gulaktigt lager av järnfosfat.

pH 2
i koncentrat



Egenskaper

- Effektivt avfettnings- och fosfateringsmedel
- Lämnar blåaktigt gula skikt av järnfosfat
- Skyddar pålitligt mot korrosion i flera dagar
- Ger ett gott grundfäste för färg
- Lätt att lagra och hantera
- Koncentratets pH-värde ung. 2
- Klar och färglös vätska
- Tensiderna är bionedbrytbara i överensstämmelse med OECD
- Separerar olja / vatten snabbt i oljeavskiljaren (lätt att separera = asf)
- NTA-fri
- Utan VOC

Användningsalternativ

- Högtryckstvätt
- Komponentrengöring

Tillämpningsområden

Metallbearbetningsindustri	Avfettning och fosfatering
Industri	Ytavfettning, Avfettning och fosfatering
Bilhandlare och garage	Avfettning och fosfatering

Tekniska data

Förpackningsstorlek	Förpackningsenhet	Artikelnummer
20 l	1 Del(ar)	6.295-219.0
200 l	1 Del(ar)	6.295-410.0
1000 l	1 Del(ar)	6.296-099.0

Användningsområden

Högtryckstvätt

- Ställ in doseringen och temperaturen på anläggningen.
- 80 - 150 °C behandlingstemperatur.
- Mäter pH-värdet. Nominellt: 4,5 - 5. Ändra doseringen om det behövs.
- Rengör föremålet jämnt och snabbt från toppen till botten i överlappande avsnitt.
- Upprepa proceduren tills en gulaktigt blått skikt av järnfosfat framträder.
- Skölj ytan med högtryckstvätt och klart, varmt vatten.

Komponentrengöring

- Blanda formuleringen.
- Mäter pH-värdet. Nominellt: 4,5 - 5. Ändra doseringen om det behövs.
- Håll produkten i delrengöringen i lämplig dosering.
- Sätt behandlingstemperaturen 80 °C.
- Reglera järnfosfatskiktet med reaktionstiden.
- Skölj ytan med högtryckstvätt och klart, varmt vatten.

Instruktioner för användning

- Säkerställ snabb torkning efter behandling och torr lagring.
- Iaktta lokala föreskrifter för vad som får släppas ut i avloppet.
- Förvara skyddat mot frost.

Varningar och säkerhetsrekommendationer enligt EG-direktiv

- H290 Kan vara korrosivt för metaller.
- H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P234 Förvaras endast i originalförpackningen.
- P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P337 + P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- P406 Förvaras i korrosionsbeständig behållare / behållare med beständigt innerhölje.

Mer information

- Materialsäkerhetsdatablad (MSDS)

Dosering och åtgång

Innehåll	Rengöringsmetod	Dosering	Nedsmutsning	Åtgång
1000 ml	Högtryckstvätt	0,5 - 1 %	Medel	10 m ²